**PENTAX**®

**7**-5

使用説明書



このたびはペンタックスカメラをお買い上げいただき誠にありがとうございます。 Z-5は、ハイパープログラム自動露出からのワンタッチでのシャッター優先、絞り優先への切り替えとハイパープログラムへの復帰など自由に撮影者の意図を割り込ませることができるカメラです。

さらに、専用のパワーズームレンズとの組み合わせによるオート露光間ズームや焦点距離の設定など高精度なインテリジェントパワーズームも備えたオートフォーカス一眼レフカメラです。

その他、以下のような特徴を備えています。

- · 動体予測
- ・9回までの多重露出
- ・8 分割測光を含め、2 つの測光モードを自由に選択可能。

ご使用前に使用説明書の関係部分をよくお読みのうえ正しくお使いください。

各部の名称は表紙と裏表紙の内側にありますので、 開いて各ページを読みながらご覧いただくこともで きます。


#### 記号について

操作の方向	<b>←</b>
自動的に動きます	<b>****</b>
注目してください	0
点滅します	344
正しい	0
間違い	×



各部の名称を開いて見ながらお使いください。

## 各部の名称(1)



## こんな写真を撮るには?

	ピント関係 ————————————————————————————————————
画面の中央	さにない物にピントを合わせたい32
ピントの行	うう範囲を変えて写真を撮りたい52
カメラを引	いて、ピントの合う範囲を確認したい91

ストロボ関係 	
暗いところで写真を撮りたい33	
逆光の人物の顔を明るく写したい74	
夜景をバックに人物を撮影したい75	
結婚式など広い室内で写真を撮りたい81	

ズーミング関係
写したい物の大きさを大きくしたり小さくしたりしたい …25
自分が決めた焦点距離で常に撮影をしたい66
シャッターが開いている間にズーミングをして
特殊な効果を出したい68

#### 露出[明るさ]関係

撮りたい48,56	カメラ任せでなく明るさを自由に変えて写真を持	
56,74	逆光の人物の顔を明るく写したい	
58	明るさを変えた写真を3枚連続して撮りたい	

	人物撮影関係 —
	人物撮影関係
56.74	逆光の人物の顔を明るく写したい
63	自分自身も写真に写りたい
75	夜景をバックに人物を撮影したい

<b>ti</b>	風景撮影関係 ———	-
		54 75
9	Z 17 44	

?	その他
写真に日付	・ 付を入れたい [消したい]
動きのあ	るものを連続的に撮影したい58
フィルム	の同じ枚数の部分に重ねて撮影をしたい61

本元パネルの表示:	ゲイド	
表示パネルの 表示パネルのB	照明について	
	とデガイド	
	XVV 4 1	
フーロレタ種しつ	ズを組み合わせたときの	## 65
2 一 3 こ 付便レン	八て	TOCHE
記切音の特殊につい	<b>体操作</b>	
カメラの年頭と登れ	トf末1F 1 付けます	0
かい カラックで収り	)付けます	10
电池を入れます。	ナます	10
	見度を調節します	
	ノの操作	
電源へイフラック	操作 ······	
フーラハックを1	起います	17
フィルムを入れる	とす	
ままめな体いま/場	ぎしについて	20
参 中的な 関 い 力 ( 個	影) Eードを使います	22~33
取り回車な路田	セートを使います	22
カームレンスの1	せい方	20
カメラの構え方・		28
	くで使います	
オートノオーカン	くでピントを合わせます	30
・フォーカスロ	ク撮影について ち本的な使い方	32
坂珍しまり	t -4-60 + Atri+	33
内閣ストロホのさ	6年的な使い力	26 02
心用的な使い力	Abst	36~92
	・合わせ	
オートノオーカス	スの苦手な被写体	
例元セートの切り	替えについて	41
	ついて	
・人ホット側元に	こついて	4.5
	アについて	
	壁びます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・ハイパープログ	プラム自動露出の使い方	46

	. 1	1	15-	7	-	土	7	ル	露	出	0	使	V	方		 	 ***	 •••	48
	. 85	1) 1	優先	白	動	雲	出	0	使	V	ガ					 	 	 	52
			10																
	露出																		
	ドラ	1	プモ	_	K	东	選	Z.F	主	+						 	 	 	57
	· i	(20)	最景	200	伸	U.	芳			٠.,						 	 	 	58
	. 7	-	トラ	9	4	.,	デ	1	2	4	播	83				 	 	 	58
	· 多																		
	. 4	ル	フタ	7	7	_;	꾦	器	ó	伸	U	ti		***		 ****	 	 	63
	137	-	ズー	- 1	o)	抗	翁	機	能							 	 	 	65
	パワ・ス	_	4 4	1]	-9	プ	竿	_	K	0	伸	v	ti			 	 	 	66
	. 33	*	間ス	-	1	Ŧ		K	o	伸	vi	ħ				 	 	 	68
	内藏																		
			25																
			23																
	. A	F	スポ	2.7	F	V	_	4	1-	0	to	7				 	 	 	76
	· A電子	幸	を消	1-4-	1-	i±										 	 	 	77
	クォ	_	ツァ	-	1	0	7	_	4	悠	TF.					 ****	 	 	78
	71																		
	外付	1+	スト	U	#	0	伸	Us	ti							 ****	 	 	81
	. *	#	比市	細	3	5	5	U.	攂	器						 	 	 	84
	西田	ラ	クナ	+++	11	_	(5	117	(4)	To	-	10	17	-		 	 	 	85
	専ソ紋	1	4-	- ス	F	D		42								 	 	 	88
	绘的	j.	24	,	4	_	谏	库	0	劲	果					 	 	 	89
	被写	果	深用													 	 	 	91
	. 7	L	K =	_	米	4	2	VI	0	V3	7					 	 	 	91
	赤外	編:	指標	113	0	Vi	7									 	 	 	92
7	の他																		
-	電池																		
	取り	扱	va t	0	注	意										 	 	 	94
	EA	to	とき	11	?											 	 ***	 	96
	主な	11:	機 …													 	 	 	98
	お間	100	合え	ナせ	は	次	0	各	++	-	K	ス	恋		1		 	 1	00
	お問	00:	名粉							•••		***				 	 	 1	02
	アフ	7	-+	-	E	ス	10	0	Ų,	T						 	 	 1	03

# 表示パネルの表示ガイド


3 E

•

0

(Ay)

とができます。



HyP :ハイパープログラム自動露出表示(46 ページ) P :プログラム自動露出表示(23ページ) A Av : 絞り優先自動露出表示(52ページ) : バーグラフ(56、59ページ) ولللألللان ISO フィルム感度表示(ISO)(80ページ) (T) Tvダイレクトダイヤル表示 : ハイパーマニュアル露出表示 (48ペー HyM ジ) P) : ズームクリップモード表示(66ページ)

:シャッター速度表示

: バルブ露出時間表示

: 露光間ズームモード表示(68ページ)

D

smh


8000

m13) : 電子音有効表示(77ページ) : 電池消耗表示(11ページ) ストロボ情報表示(33ページ) 4 :フィルム枚数、多重露出回数表示 -8.8 (19、62ページ) 露出補正値表示(56ページ) ブラケッティング補正値表示 (58ページ) :フィルム状態表示(19ページ) 1コマ撮影表示(57ページ) :連続撮影表示(58ページ) : ブラケッティング表示(58ページ) : 多重露出表示(61ページ) 表示パネルの照明について 露出補正ボタン 🗷 と測光モード切り替えボタン 🖸 を同時に押すと、表示パネルを約10秒間照明するこ

: 絞り表示

:スポット測光表示(41ページ)

: セルフタイマー表示 (63ページ) : A v ダイレクトダイヤル表示



[ ] :オートフォーカスフレーム(AFフレー

ム) (30ページ)

(34ページ)

・外付けストロボ情報表示(81ページ)

**8000** : T v 表示(シャッター速度情報)

: 露出補正表示(56ページ): 露出オーバー表示

:露出アンダー表示:メモリーロック表示(44ページ)

○ : 合焦表示(ピント情報)(30ページ)


**32** :A v 表示(絞り情報)

:スポット測光表示(41ページ)

※ オートフォーカスフレームの回りの円は、スポット測光の範囲です。

# 使い方は簡単です!(とにかく撮影してみたい人のために)

### 1) 電池を入れてください




電池ぶたを開いて、リチウム電池 2 CR5 1 本をカメラの表示に合わせて入れます。(10ページ)




レンズとカメラのマウント指標を合わせてハメ込み、右に止まるまで回してロックします。(12ページ)

## 3) 絞りをA位置にしてください




レンズの絞りオートロックボタンを押しながらリングを回し、 絞りをA位置に合わせます。 (23ページ)

## 4) パワーズームにしてください




レンズのPOWER ZOOMが見える状態にし、オートズームスイッチをPにします(26ページ)。パワーズームはFAズームでのみ可能です。

### 5) グリーンポジションにします




電源スイッチを■ (グリーンポ ジション) に合わせます。 (15 ページ)

#### 6) フィルムを入れてください




カメラの裏ぶたを開けてフィルムを入れ、先端マークを合わせて裏ぶたを閉めます。自動的に1コマ目まで巻き上がります。(17ページ)

### 7) オートフォーカスにしてください



フォーカスモードレバーを $\overline{\text{SINGLE}}$ に合わせます。(29ページ)


#### 8) パワーズームで構図を決めてください



ファインダーを覗きながらズームリングを回して、写したいものを好みの大きさにしてください。(25 ページ)

### 9) ピントを合わせて撮影してください





写したいもの(被写体)をAFフレーム [ ] に合わせて、シャッターボタンを静かに押して撮影します。(30ページ)

6

## マウントについて

### カメラ・レンズのマウントについて

マウントの分類名称	レンズ分類名称	カメラ代表機種名
●KAF2マウント	ペンタックスFAレンズ	Z-5, Z-1, Z-20p, Z-50p, Z-10
❷KAFマウント	ペンタックスFレンズ	SFXN, SF7
	ペンタックスAレンズ	スーパーA、Р30т
4 Kマウント	ペンタックスMレンズ およびペンタックスレンズ	LX, K1000
⑤スクリューマウント	SMCタクマーレンズなど	ESII、SP

- ●~@のレンズはKマウント(バヨネット式)です。
- ●~②はオートフォーカス対応レンズです。
- ⑥~⑤はマニュアルフォーカスレンズです。
- ⑤は旧タイプのねじ込み式レンズですから、マウントアダプターK(別売)を使って取り付けます。
- ●~⑥は絞りリングにA(オート)位置が付いています。

ペンタックスFAレンズはKマ

ウントに以下の機能が追加されたもので、従来のKマウントカメラにも使えるようになっています。

- ・パワーズーム用電源ピン
- ・AFカプラー
- ・レンズ情報接点

#### KAF2マウントレンズ

• パワーズーム用 KAFマウントレンズ

- 電源ピン
- ・AFカプラー
- レンズ情報接点 | レンズ情報接点

KAマウントレンズ

AFカプラーレンズ情報接点レンズ情報接点

接点 Kマウントレンズ

Kマウント互換イメージ図

機能 レンズ [マウント名]	FAレンズ [KAF2]	F レンズ [K A F]	A レンズ [K ₄]	Mレンズ [K]	S レンズ [P]
オートフォーカス(レンズ単体使用)	0	0	×	×	×
(A F アダプター1.7×使用)	_	_	〇注1	〇 注1	×
マニュアルフォーカス(FI表示の利用)注2	○ 注3	○ 注3	○注3	○ 注3	×
(マット面の利用)	0	0	0	0	0
パワーズーム	○ 注4	×	×	×	×
ズームクリップ	〇 注4	×	×	×	×
露光間ズーム	〇 注4	×	×	×	×
ハイパープログラム自動露出	0	○ 注5	0	×	×
プログラム自動露出	0	〇 注5	0	×	×
絞り優先自動露出	0	0	0	○ 注6	〇 注6
ハイパーマニュアル露出	0	0	0	○ 注6	○ 注6
プログラムTTLオートストロボ撮影	0	○ 注5	0	×	×
TTLオートストロボ撮影	0	0	0	0	Ö
分割測光	0	0	0	× 注7	× 注7
絞りA位置以外の絞り目安表示	0	0	×	×	×

注1: レンズの開放F値がF2.8より明るいレンズのみ。(AFアダプターの説明書をご覧ください。)

注2:ファインダー内の合焦表示 ◯ に従って行なう手動のピント合わせ。(FI=フォーカスインジケー

ター。)

注3: レンズの開放下値がF5.6より明るいレンズのみ。

注4: FAズームレンズのみ。 注5: Fソフト85mmF2.8を除く

注6:絞りにA位置がありませんので、Avダイレクトダイヤルでの絞りセットでは使用できません。


注7: Mレンズ以前(情報接点のないレンズ)は、8分割測光にならず中央重点測光かスポット測光になり

ます。電源スイッチがグリーンポジション■では、中央重点測光だけになります。

8

## 説明書の構成について

説明書を効果的にご利用いただくために、この説明書は次のように分けられています。



- ●とにかくZ-5で撮影してみたい方は、「カメラの準備と基本操作」と「基本的な使い方(撮影)」をお読みください。最小限の操作を知っていただくだけで簡単な撮影がお楽しみいただけます。
- ●「電池について」(93ページ)「取り扱い上の注意」(94ページ)「アフターサービスについて」(103ページ) は必ずお読みください。