

## K-1 ファームウェア ver.1.40 アップデートで追加される「機能拡張」について

### ① 赤色画面表示

#### 設定方法:

- [1] カメラの電源スイッチを ON にし、「MENU」ボタンを押します。
- [2] 「詳細設定メニュー(スパナマーク)5」から、十字キーで「赤色画面表示」を選択します。



- [3] 十字キー「右」を押すと、選択項目が表示されます。



- [4] 十字キー「上」を押して、「ON」を選択します。



- [5] 「OK」を押して決定します。



- [6] 「MENU」ボタンを押して「MENU 画面」を終了します。

#### INFO ボタンからの設定:

使用説明書 20 ページの「コントロールパネルをカスタマイズする」の手順に従って、コントロールパネルに「赤色画面表示」の項目を登録することで、INFO ボタンから設定変更を行えます。



「ON」を選択すると赤色画面表示に切り替わります。



### ② バルブタイマー機能

#### 設定方法

- [1] カメラの電源スイッチを ON にし、モードダイヤルを「B(バルブ)」に設定します。
- [2] グリーンボタン押すと「Bulb」表示が「タイマー表示」に変わります。



- [3] 「前電子ダイヤル」で希望の露光時間を設定してください。

10"～20'00"で設定でき、シャッター全押し後、設定した時間で露光を終了することができます。



#### メモ:

- ・バルブ撮影時は、三脚などでカメラをしっかり固定してください。別売のリモコンやケーブルスイッチのご利用をお奨めします。
- ・ドライブモードの連続撮影/ブラケット撮影/インターバル撮影は選択できません。